

VERHINDERUNG DES AUSLAUFENS VON KUNSTSTOFFPELLETS

NEUER ZERTIFIZIERUNGSDIENST, ANGEBOTEN VON BQA

BQA IST EINE UNABHÄNGIGE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR OPERATION CLEAN SWEEP (OCS) UND BEWERTET DIE VERFAHREN UND PRAKTIKEN VON PARTNERN IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITENDEN INDUSTRIE AUF IHRE WIRKSAMKEIT BEI DER VERHINDERUNG DES AUSTRETENS VON PELLETS, FLOCKEN ODER PULVERN GEMÄSS OCS EUROPE, EINEM FREIWILLIGEN SYSTEM, DAS VON DER PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION UND DEN EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS ENTWICKELT WURDE.

SCHRITTE ZUR OCS-ZERTIFIZIERUNG

1. **ENGAGEMENT:** Unterzeichnen Sie die OCS-Verpflichtungserklärung und verpflichten Sie Ihr Unternehmen, die Leitlinien und bewährten Verfahren des Programms zur Vermeidung von Kunststoffverlusten umzusetzen.
2. **INTERNE BEWERTUNG:** Überprüfen Sie Ihre derzeitigen Praktiken im Umgang mit Kunststoffen und ermitteln Sie Bereiche, in denen Verbesserungen erforderlich sind, um Verschüttungen und Verluste zu vermeiden.
3. **ERSTELLEN SIE EINEN UMFASSENDEN PLAN,** um die ermittelten verbesserungswürdigen Bereiche anzugehen. Dazu gehören die Aktualisierung von Verfahren, die Schulung von Mitarbeitern und die Installation der erforderlichen Ausrüstung zur Minimierung von Kunststoffverlusten.
4. **BEWÄHRTE PRAKTIKEN UMSETZEN:** Wenden Sie die OCS-Richtlinien in Ihrer Einrichtung an. Dazu gehören die Verbesserung der Haushaltsführung, die Verbesserung der Rückhaltesysteme und die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Handhabung und des Transports von Kunststoffmaterialien
5. **AUSBILDUNG:** Informieren Sie alle Mitarbeiter über die Bedeutung der Vermeidung von Kunststoffverlusten und über die spezifischen Maßnahmen, die sie ergreifen müssen. Kontinuierliche Schulung ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften.
6. **ÜBERWACHUNG UND PROTOKOLLIERUNG:** Überwachen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der von Ihnen eingeführten Verfahren. Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über alle Vorfälle von Kunststoffverlusten und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen.
7. **ZERTIFIZIERUNGSAUDIT:** Von BQA, einer zugelassenen OCS-Zertifizierungsstelle, durchgeführtes Audit. Im Rahmen des Audits wird die Einhaltung der OCS-Richtlinien und bewährten Verfahren durch Ihre Einrichtung bewertet.
8. **ERREICHEN DER ZERTIFIZIERUNG:** Nach erfolgreichem Abschluss des Audits erhält Ihr Betrieb die OCS-Zertifizierung, die Ihr Engagement für die Vermeidung von Kunststoffverlusten unter Beweis stellt.

OCS IST EIN INTERNATIONALES PROGRAMM, DAS DEN VERLUST VON KUNSTSTOFFPELLETS, -FLOCKEN UND -PULVER IN DER UMWELT, INSBESONDERE IN MARINEN ÖKOSYSTEMEN, VERHINDERN SOLL. UNTERNEHMEN, DIE MIT DER HANDHABUNG UND DEM TRANSPORT VON KUNSTSTOFFEN ZU TUN HABEN, KÖNNEN SICH ZERTIFIZIEREN LASSEN, INDEM SIE BEWÄHRTE PRAKTIKEN ANWENDEN UND SICH AN DIE RICHTLINIEN DES PROGRAMMS HALTEN.

<https://www.bqa.be/de/operation-clean-sweep>